

# 「ニプロランセット」を使用されている患者様へ

この度、ニプロランセット針抜けについて、患者様に多大なご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

## ＜針抜けについて＞

ご使用のため保護キャップをネジ切りいただいた際、針がボディより完全に抜けて保護キャップ側に残ったことがありました。この場合穿刺はできません。



## ＜原因について＞

2015年2月より伸線（針の元となる材料）の加工メーカーを変更致しました。この変更により極まれにボディとの密着力が低下し、針抜けが発生したと考えております。

## ＜対策について＞

2015年10月25日より改善対策として、順次針表面にプラスト加工（針表面に凸凹を付ける加工）を施しボディとの密着力を向上させました。

## ＜対応について＞

改善対策前の製品について、交換をさせていただきたく何卒よろしくお願い申し上げます。

**25G 25本入り：製造番号15B08から15J04まで、使用期限：2018.01から2018.09まで**

**25G 30本入り：製造番号15C30から15I26まで、使用期限：2018.02から2018.08まで**

**30G 25本入り：製造番号15C25から15H10まで、使用期限：2018.02から2018.07まで**

**30G 30本入り：製造番号15C26から15G27まで、使用期限：2018.02から2018.06まで**

対象製品：ニプロランセット



25G



30G



ご不明の点などございましたら下記フリーダイヤルまでご連絡をお願い申し上げます。

ニプロ株式会社 フリーダイヤル 0120-834-226(受付時間9:00~17:30 土・日・祝日をのぞく)